

Kyl- och frystermometer -40 till +40 °C

## Kyl- och frystermometer -40 till +40 °C

Art.nr: 16927

### Produktegenskaper

Liten funktionell termometer för kontroll av temperatur i kyl och frys.  
 Termometern är lätt att avläsa tack vare markerade temperaturzoner.  
 Enkel att använda - inga batterier, ingen kalibrering.

<b>Material</b>	Plast
<b>Mått</b>	6 x 17 x h153 mm
<b>Temperaturområde</b>	-40° - +40°C
<b>Noggrannhet</b>	+/- 1°
<b>Varumärke</b>	Matfer
<b>Ursprungsland</b>	Frankrike